

Servicii revizie grup electrogen IVECO GS 8041i06 și grupuri electrogene ONAN Genset DRI

I.D.: 50049734

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.900,00 RON - 2.900,00 RON

Descriere: Pentru grupurile electrogene IVECO tip GS 8041i06 (1buc) și ONAN Genset NHD (2buc), prestatorul se obligă să efectueze reviziile anuale și reparații dacă este cazul. Pentru grupurile electrogene care fac obiectul achiziției, prestatorul se obligă să efectueze o revizie tehnică ce va cuprinde obligatoriu următoarele operații: - Verificări ale accesoriilor grupului electrogen și componentelor acestuia, IVECO GS 8041i06 (1 buc.) și grupurilor electrogene Genset NHD (2 buc.) - Nivelul și temperatura de congelare și completarea lichidului de răcire - Echipamentul electric (baterie, alternator, demaror) - Verificarea generatorului și tabloului de control al grupului electrogen IVECO GS 8041i06 - Diagnosticare defecțiuni. a) Prestatorul se obligă să presteze serviciile de reparații și întreținere grupuri electrogene, realizând revizia tehnică, reparațiile, precum și furnizarea de piese de schimb și înlocuirea consumabilelor specifice motorului termic, pentru grupurile electrogene tip GS 8041i06 și tip Genset NHD (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtre combustibil) pentru realizarea acestor operațiuni; b) Reparațiile se vor efectua în baza unei diagnosticări prealabile gratuite cu repunerea în funcțiune a instalației în parametrii normali (cu sau fără înlocuirea unor piese, subansamble sau componente). c) Efectuarea reparațiilor se va realiza în conformitate cu documentația tehnică emisă de producător (fabricant), în baza unui Deviz de reparație care se va transmite beneficiarului și
