
REPARATIE MASINA DE SPALAT IMESA RC 18

I.D.: 105312708

Data publicarii 06.11.24 Coduri CPV 34913000-0 50532000-3

Pretul estimativ: 6.395,08 RON - 6.395,08 RON

Descriere: REPARATIE MASINA DE SPALAT IMESA RC 18: Materiale, piese de schimb, lucrari Buc. Preț unitar (RON) Total (RON) Display card 1 1.890 1.890,00 Inchizatoare cu motoreductor 12V CC 1 1.780 1.780,00 Bolt special pentru blocare usa 1 348 348,00 Arc bolt blocare 1 95 95,00 Priza cuplare display - card 1 185 185,00 Total General (RON fara T.V.A.) 4.298,00 Utilaj/Operațiune TOTAL (RON) Materiale și piese de schimb 4.298,00 Manopera 790,00 Cheltuieli aprovizionare si transport 350,00 TOTAL I 5.438,00 Cheltuieli indirecte (18% - 25%) 12% 652,56 TOTAL II 6.090,56 Beneficiu (5%- 10%) 5% 304,53 TOTAL fără TVA 6.395,08 TVA 19% 1.215,06 TOTAL GENERAL (RON) 7.610,15
