

## **Servicii de reparatie si de service si intretinere a grupurilor electrogene**

I.D.: 46330705

---

Data publicarii	13.05.20	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 31.786,00 RON - 31.786,00 RON

---

Descriere: Servicii de service si intretinere pentru ESE 80 TRR - jud.Arges, ASCOT 15 kVA - jud.Arges, ASCOT F 3L 2011 15 kVA - jud.Botosani, Volvo TAD 734 GE 250 kVA - jud.Brasov, ESE 60 TRR - jud. Gorj, ESE 75 TRR - jud.Constanta, GET D 15 kVA - jud.Constanta, ESE 50 TDR- jud.Covasna, ESE 75 TRR - jud.Harghita, ASCOT GET D 15 - jud.Harghita, ESE 50 TDR - jud.Mehedinti, ASCOT GET D 15 kva - jud.Mehedinti, ESE 60 TRR - jud.Olt, ASCOT GET D 15 kva - jud.Olt Operatii efectuate si materiale: - inlocuire filtre: ulei si combustibil; - inlocuire ulei motor termic; - verificarea circuitului de racire - completare antigel; - verificare filtru aer (si eventual curatarea lui) - verificare sistem de alimentare si distributie a combustibilului - reglaje si probe finale. Servicii de reparatii pentru ESE 80 TRR(inlocuire charger 24 V, furtune fi45, furtun fi 8, furtun fi 16,curele) - jud.Arges, ASCOT 15 KVA(inlocuire curea) - jud.Arges,ASCOT F 3L 2011 15 KVA(inlocuire curea) - jud.Botosani, Volvo TAD 734 GE 250 KVA (inlocuire curele)- jud.Brasov ESE 60 TRR (inlocuire curele)- jud. Gorj, ESE 75 TRR (inlocuire curele) - jud.Constanta, GET D 15 KVA (inlocuire curea)- jud.Constanta, ESE 50 TDR (inlocuire curele)-jud.Covasna, ASCOT GET D 15(inlocuire curea) - jud.Harghita, ESE 50 TDR (inlocuire preincalzitor, furtun fi8, furtunfi16, curele)- jud.Mehedinti, ASCOT GET D 15 KVA (inlocuire curea) - jud.Mehedinti, ESE 60 TRR (inlocuire preincalzitor, furtun fi8, furtun fi16, furtune fi 45,curele) - jud. Olt.

---