
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER - PENTRU PROIECT COD SMIS 114403

I.D.: 60105221

Data publicarii	16.08.21	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 63.000,00 RON - 63.000,00 RON

Descriere: SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER- proiectul " Reabilitarea cladirilor publice din municipiul Hunedoara pentru cresterea eficientei energetice- Colegiul Tehnic Matei Corvin". Dirigintele de șantier trebuie sa fie atestat, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate reglementările ce decurg din acesta precum și cu alte normative aflate în vigoare. Drepturile, obligațiile și răspunderile diriginților de șantier sunt reglementate conform articolului 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier din 13.05.2011, anexă la Ordinul nr. 1496 /13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale Dirigintele de șantier este reprezentantul investitorului și își exercită atribuțiile pe toată durata de concepere și realizare a construcției în perioadele de pregătire a execuției lucrărilor, executare și recepție a lucrărilor.
