
Interventii service echipamente

I.D.: 42449825

Data publicarii	12.04.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.304,00 RON - 2.304,00 RON

Descriere: Interventie la AAS UNICAM Solar 929 (mentenata, curatare sistem optic si montare / aliniere lampa deuteriu) 4 ore =1152 lei 2. Instalare lampa deuteriu AAS Thermo M6 Dual (aliniere lampa, curatare sistem optic, curatare camera de amestec) 4 ore =1152 lei Total : 2304 lei (la care se adauga cota legala de TVA)= Condiții ofertă: - la toate prețurile de mai sus se adaugă TVA; - prețurile includ toate cheltuielile (manoperă interventie min 4 ore/aparat, transport & deplasare, etc.); - dacă durata intervenției depășește 4 ore/aparat, orele suplimentare se vor factura cu 60 eur/oră =288 lei/ora (la care se adaugă cota legală de TVA); - pretul/ prețurile nu includ C/V pieselor de schimb (dacă va fi cazul); - factura se emite la încheierea intervenției în baza raportului de service; - plata facturii se face în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii; - plățile se fac în lei, cu OP, la cursul BNR din ziua facturării; - penalizari pentru întârzierea la plată: 0.1% pe zi de întârziere.
