
verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 68213577

Data
publicarii 13.04.22

Coduri CPV

50413200-5

Pretul
estimativ: 2.310,00 RON - 2.310,00 RON

Descriere: verificare hidranti interiori/exteriori (12 hidranți exteriori și 30 hidranți interiori): - verificare robinet, verificare presiune, verificare garnituri, verificare furtun, verificare teava de refulare, verificare cheie ABC. Verificarile se fac in conformitate cu Normativul P118-2018ș nu include piesele de schimb constatate defecte
