

Achizitie serviciu de reparatie a autospecialei Mercedes Vito

I.D.: 48458218

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.07.20 | Coduri CPV | 50112100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 30.07.20 | Pretul estimativ: | 6.170,00 RON - 6.170,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Achiziția unui serviciu de reparatie a autospecialei Mercedes Vito cu numarul de identificare WDF63809413452382/2002. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute si va cuprinde: A) Manoperă pentru următoarele operațiuni: - înlocuire plăcuțe frână față/spate; - înlocuire discuri frână față/spate; -înlocuire arcuri punte spate; -înlocuire cabluri spate frână parcare; -înlocuire talere frânare; -înlocuit senzor uzură plăcuțe; -test frână; B) Piese auto necesare: - plăcuțe frână față -1 set; -plăcuțe frână spate-1 set; -discuri frână față-1 set; - discuri frână spate-1 set; -senzor uzură plăcuțe- 2 buc; -regulator frână- 2 buc; -bucșă de susținere-2 buc; -pârghie acționare frână- 2 buc; -șurub-2 buc; -șurub hexagonal-8 buc; - cablu de frână-2 buc; -tablă de protecție-2 buc; -arc spate- 2 buc.
