

---

## Interventie AC DAIKIN

I.D.: 102423650

---

Data publicarii	03.09.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.680,20 RON - 1.680,20 RON

---

Descriere: Interventie AC DAIKIN - Constatate AC DAIKIN - 388,00 lei - Verificat UI, UE - Curatat UI de impuritati cu solutie decapanta si igienizare - 0,800 litri - Curatat filtre de impuritati - Verificat functionare UI si UE - Verificat comunicare UE - Completat AC cu agent frigorific R410 - 0,800 kg - Remediat defect evacuare condens Pret constatare + manopera: 1.181,00 lei Pret materiale: Solutie curatare-igienizare: 0,800 litri X 186,00 lei/litru = 148,80 lei Freon R410: 0,800 kg x 438,00 lei/kg = 350,40 lei

---