

Reparare pardoseli turnate din mozaic granulat de calcar - maxim 110 mp (2 incaperi: 97 mp; 12,60 mp), garantie minim 24 luni.

I.D.: 13787273

Data publicarii	06.07.16	Coduri CPV	44111900-0
Termenul limita pentru depunere:	12.07.16	Pretul estimativ:	15.112,00 RON

Descriere: Reparare pardoseli turnate din mozaic granulat de calcar - maxim 110 mp (2 incaperi: 97 mp; 12,60 mp), garantie minim 24 luni. Pardoseala este alcătuită din urmatoarele straturi:
a)stratul suport-realizat în 2005, peste acesta fiind montată gresie;b)stratul intermediar(punte de legătură și grănduire profundă)-care va asigura cea mai bună calitate a prizei între stratul suport și stratul de uzură din mozaic. Executantul va verifica stratul suport și în funcție de aceasta, va executa stratul intermediar necesar executării stratului de uzură din mozaic turnat in-situ.c)stratul de uzură (imbracaminte din mozaic turnat) va avea culoarea albă și se va executa dintr-un strat de mortar de ciment cu piatră de mozaic de marime constantă și va avea proprietățile:imbracamintea din mozaic turnat se va executa cu piatră de mozaic cu granulozitate continuă, de aceeași proveniență și culoare. Piatră de mozaic va avea rezistență egală la uzură. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la 1 mc de piatră de mozaic. Stratul de mortar de ciment cu piatră de mozaic va avea culoarea albă. Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie să depasească max. 10 mm fata de dreptarul de 2 m lungime la suprafața stratului suport rigid.