

## **Servicii de intretinere si reparatii pentru Aparat Radiologic Philips Telediagost tip 9896**

I.D.: 64869269

---

Data publicarii	05.01.22	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.676,00 RON - 2.676,00 RON

---

Descriere: Oferta refuzata: Contractul de prestari servicii perioada 01.01.2022-30.04.2022 include: Servicii de intretinere periodica preventiva: constand in 2 revizii anuale a sistemului (numai in cazul in care la data reviziei echipamentul este inclus in contract) apentru care se vor elibera cate un bletin de verificare, conform reglementarilor legale si indicatiilor producatorului, revizii care se vor efectua la date stabile de comun acord, intre prestator si beneficiar Servicii de interventii operativa: constand din interventii ale echipelor prestatorului in vederea diagnosticarii si inlocuirii componentelor defecte, la solicitarea beneficiarului asimilate abonamentului luna. Prestatorul trebuie sa raspunda la solicitarea beneficiarului in termen de maxim 48 ore si sa asigure diagnosticarea si manopera necesara remedierii eventualelor defectiuni ale aparatului radiologic Philips Telediagnost fara a se include si piesele de schimb, interventie care se va finaliza prin intocmirea unui raport de service care sa contina: - data executarii interventiei; - datele de identificare pentru echipa de interventie; - defecte constatate; - remedierea efectuata; - observatii; - semnaturile persoanelor care au efectuat interventia si stampila oficiala a firmei; In situatia in care este necesar, pentru remedierea defectiunilor, sa se foloseasca piese de schimb, prestatorul are obligatia de a prezenta beneficiarului o oferta de pret care sa contina: - pretul in lei cu TVA pentru toate piesele de schimb necesare

---