

Reparare pardoseli turnate din mozaic granulat de calcar - maxim 110 mp (2 incaperi: 97 mp; 12,60 mp), garantie minim 24 luni.

I.D.: 14497039

Data publicarii	17.08.16	Coduri CPV	44111900-0
Termenul limita pentru depunere:	24.08.16	Pretul estimativ:	15.112,00 RON

Descriere: Reparare pardoseli turnate din mozaic granulat de calcar - maxim 110 mp (2 incaperi: 97 mp; 12,60 mp), garantie minim 24 luni. Pardoseala este alcatuita din urmatoarele straturi: a)stratul suport-realizat in 2005, peste acesta fiind montata gresie;b)stratul intermediar(punte de legatura si grunduire profunda)-care va asigura cea mai buna calitate a prizei intre stratul suport si stratul de uzura din mozaic. Executantul va verifica stratul suport si in functie de aceasta, va executa stratul intermediar necesar executarii stratului de uzura din mozaic turnat in-situ.c)stratul de uzura (imbracaminte din mozaic turnat) va avea culoarea alba si se va executa dintr-un strat de mortar de ciment cu piatra de mozaic de marime constanta si va avea proprietatile:imbracamintea din mozaic turnat se va executa cu piatra de mozaic cu granulozitate continua, de aceeasi provenienta si culoare. Piatra de mozaic va avea rezistenta egala la uzura. Cantitatea de ciment va fi de 600 kg la 1 mc de piatra de mozaic. Stratul de mortar de ciment cu piatra de mozaic va avea culoarea alba. Abaterile de la planeitate ale stratului suport nu trebuie sa depaseasca max. 10 mm fata de dreptarul de 2 m lungime la suprafata stratului suport rigid.