
REPARAȚIE CURENTĂ DACIA DUSTER 1.6 BENZINĂ

I.D.: 65896660

Data publicarii	31.01.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.566,50 RON - 1.566,50 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere:	Înlocuit bielele antiruliu față stânga și dreapta, înlocuit rulment intermediar cardan, înlocuit cruce cardan față și spate.
------------	--
