

## **Servicii de reparatie pentru uniturile dentare Integral Dental BZ636 și Dental Units QL20287II**

I.D.: 97403707

---

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	50421000-2
Termenul limita pentru depunere:	22.05.24 12:00	Pretul estimativ:	5.675,00 RON - 5.675,00 RON

---

Descriere: Serviciu de reparație unit dentar Integral Dental BZ636 - valoare estimata - 5.521,00 lei fara TVA - inlocuire piesa cot 1:1 WE-56 LED G; -Inlocuire set o-ring micromotor; - inlocuire furtun seringa spary aer / apa; - inlocuire tubulatura apa; - inlocuire ansamblu recipient apa. LOCUL DE PRESTARE A SERVICIULUI - BUCURESTI SECTOR 6, BD TIMISOARA NR. 10B - Cabinet medical DST Serviciu de reparație unit dentar Dental Units QL20287II - valoare estimata - 154,00 lei fara TVA - inlocuire furtun aspiratie saliva; LOCUL DE PRESTARE A SERVICIULUI - BUCURESTI SECTOR 5, STRADA MIHAI VODA NR. 17 - CMDTA DR. N. KRETZULESCU cam 503

---