

## **Mercedes Econic-Remediere defectiune hidraulica suprastructura+Mathieu- Maturator stradal**

I.D.: 85776918

Data publicarii 07.08.23 Coduri CPV 50800000-3

Pretul estimativ: 28.251,90 RON - 28.251,90 RON

Descriere: Remediere defectiune hidraulica suprastructura Denumire operatii executate/alte costuri : - Circuit joasa presiune infundat - Reglatoare presiune dereglate - Pompa hidraulica supraincalzita - Pompa hidraulica nu produce presiune mai mare de 140 bari - Montat pompa veche si constatare defectiuni : 6 ore - Inlocuit pompa hidraulica Hidro-Leduc original : 6 ore - Reglaj presiune reglatoare de presiune : 3 ore - Reconditionat alternator 1 ora - Complectat ulei cutie de viteza si ulei hidraulic 1 ora Piese : - Regulator tensiune - 360.00 RON+TVA - Pompa hidraulica TXV-12CW - 15250.00 RON+TVA - Ulei hidraulic 17.50ron+tva/lit x 40 = 700.00 RON+TVA - Ulei ATF 32.00ron+tva/lit x 2 = 62.00 RON+TVA Manopera : 230ron+tva/buc x 17 = 3910.00 ron+tva Piese : 16372.00 ron+tva Total : 20 282.00 RON + TVA+Remediere defectiune hidraulica. Cand se incalzeste nu are presiune hidraulica - Inlocuit roata sustinere gura de aspiratie -Inlocuit garniture hidromotor deschidere brat stanga -Inlocuit filtru hydraulic -Reconditionat injectoare -Scurgere capace laterale Denumire operatii executate/alte costuri : -Repatatii hidraulice suprastructura 16 ore - Reconditionat hidromotor stanga 4 ore -Inlocuit rotat sustinere gura aspiratie 1 ora -Inlocuit injectoare reconditionate 1 ora -Inlocuit filtru hydraulic retur -Demontat panou lateral / etansare capace laterale 2 ore Piese folosite: - Cupla rapida prin bile 3/8 tata - 29.00 RON + TVA - Cupla rapida prin bile 3/8 mama - 64.00 RON + TVA - Saiba eta