

## Serviciu mentenanta externalizata utilaje de geniu

I.D.: 23992653

Data publicarii	17.11.17	Coduri CPV	50800000-3
Termenul limita pentru depunere:	20.11.17	Pretul estimativ:	112.000,00 RON

Descriere: Sereviciu externalizat mentenanta autogreder AG 180 CM 14328 care necesita verificarea/reconditionarea reductoarelor stinga si dreapta acestea prezentind scurgeri de ulei;inlocuirea/verificarea arborilor/axelor care fac legatura intre roti/tamburi si reductorul stinga; verificarea/reconditionarea grupului conic; scurgeri la instalatia hidraulica; inlocuirea reconditionarea cilindrului principal al sistemului de directie; verificarea/reconditionarea pompei hidraulice; verificarea/inlocuirea cilindrilor echipamentului de lucru(3 buc carea actioneaza coroana lamei). Serviciu externalizat mentenanta autogreder AG 180 CM 14332 care necesita verificarea/reconditionarea reductoarelor stinga si dreapta acestea prezentuind scurgeri de ulei;verificarea/reconditionarea grupului conic; scurgeri la instalatia hidraulica; inlocuirea reconditionarea cilindrului principal al sistemului de directive; verificarea/reconditionarea pompei hidraulice; verificarea/inlocuirea cilindrilor echipamentului de lucre(3 buc carea actioneaza coroana lamei). Sereviciu externalizat mentenanta WOLLA CM 6506 care necesita: verificarea/inlocuirea garniturii de chiulasa (pierderi de lichid de racire si eliminarea gazelor prin sistemul de racire), verificarea/repararea sistemului pneumatic al sistemului de frinare, prezinta scurgeri la instalatia hidraulica,verificarea/reconditionarea cilindrilor de ridicare dreapta si stinga; verificarea/reconditionarea distribuitorului hydraulic de comanda, verificarea/inlocuirea cilindrilor comanda cupa; Serviciu externalizat mentenanta WOLLA CM 1411174 care necesita:verificarea/repararea sistemului pneumatic al sistemului de frinare,prezinta scurgeri de ulei la instalatia hidraulica,verificarea/reconditionarea distribuitorului hydraulic de comanda, verificarea/reconditionarea convertizorului hydraulic, verificarea cilindrilor comanda cupa; Serviciu externalizat mentenanta WOLLA CM 1411164 care necesita:verificarea/repararea sistemului pneumatic al sistemului de frinare, prezinta scurgeri de ulei la instalatia hidraulica, ureche prindere cilindru de directive dreapta, verificarea/reconditionarea cilindrului de ridicare stinga si dreapta, verificarea/reconditionarea distribuitorului hydraulic de comanda, verificarea/reconditionarea convertizorului hydraulic, verificarea/inlocuirea cilindrilor de comnda cupa.