
Servicii Verificare stingatoare incendiu P50

I.D.: 96206048

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 108,00 RON - 108,00 RON

Descriere: Serviciile de verificare, reparare si umplere a stingatoarelor vor consta in: - transportul stingatoarelor de la beneficiar la prestator si retur in maxim 10 zile de la comanda; - verificarea capacitatii de functionare (capacitatea de stingere in ansamblu, integritatea subansamblelor, greutate) si efectuarea de reparatii daca este necesar; - verificarea componentelor stingatoarelor din punct de vedere al functionalitatii (piese corodate, fisurate, descompletate); - înlocuirea pieselor defecte (corpuri de refulare, manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane, etc) dupa întocmirea unui deviz aprobat de Beneficiar; - verificarea aspectului exterior si interior, curatarea si reprotectarea adecvata stingatoarelor care necesită această operațiune; - verificarea stării calitative a substanțelor de stingere și încărcarea cu agent de stingere corespunzator; - verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului; - inscripționare, etichetare corespunzătoare. Plata se va efectua prin OP in termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor si emiterea facturii. Factura de servicii va fi emisa la finalizarea verificărilor și va fi însoțită de: - proces verbal de predare - primire a stingătoarelor - certificat de calitate; - certificat de garantie - declarația de conformitate In urma prestarii serviciilor se va întocmi un raport de service/proces verbal de reparatie Prezenta achizitie constituie comanda ferma.
