

---

## **Servicii de reparatie tamburi antrenare -Directia Exploatare Miniera Berbesti**

I.D.: 19883382

---

Data publicarii	19.05.17	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	302.303,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Servicii de reparatii : Reparatie tamburi antrenare - Directia Exploatare Miniera Berbesti  
Tamburi de antrenare sunt componente ale benzilor transportoare de mare capacitate si pe transportoarele de pe utilajele miniere si au rolul de a antrena covorul de cauciuc in miscare rectilinie , dupa directia axei proprii.

---