

---

## diagnosticare si reparatie hota Aquaria

I.D.: 46896168

---

Data publicarii	03.06.20	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 714,00 RON - 714,00 RON

---

Descriere: Constatare si reparatie defectiuni echipament Hota Bio Activa AQUARIA SH 038.07: • curățarea și verificarea funcțională ; • verificarea componentelor aparaturii care sunt supuse uzurii; • activități de întreținere a aparaturii conform stării tehnice a acestora; • calibrarea și verificarea parametrilor de funcționare conform specificațiilor tehnice ale aparatului.

---