
Serviciu de reparatie la sistemul de direcție a autospecialei Renault Volkan cf. anunț ADV1234781

I.D.: 60395561

Data publicarii	26.08.21	Coduri CPV	50114000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.610,93 RON - 4.610,93 RON

Descriere: Serviciu de reparație conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1234781 la sistemul de direcție a autospecialei marca Renault Volkan cu seria de șasiu VF644AHL000005784, cmc. 7146, putere motor 195 Kw, an de fabricație 2010. Serviciu de reparatie presupune inlocuirea următoarelor: dispensor dreapta spate - 1 buc, cruce cardan - 2 buc, rulment cardan - 1 buc și se va remedia defecțiunea apărută la instalația electrică ce deservește instalația speciala).
