

---

## Servicii intretinere sistem TVCI si sistem acces

I.D.: 68161428

---

Data publicarii	12.04.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.950,00 RON - 1.950,00 RON

---

Descriere: Pentru sistemul TVCI: • verificarea sursei de alimentare; • verificarea sursei de alimentare de rezervă; • verificarea DVR-ului; • verificarea conexiunilor în DVR; • verificarea spațiului de stocare; • verificarea cablurilor; • verificarea camerelor de supraveghere(desprăfuire, reglaje); Pentru sistemul de acces: ● verificarea tensiunilor intrare/ieșire pentru sursa de alimentare; ● verificarea tensiunilor intrare/ieșire pentru sursa de alimentare de rezervă; ● verificarea stării conexiunilor și contactelor electrice; ● verificarea funcționării electromagneților de forță / yalei electromagnetice; ● verificarea cablajelor care asigură comunicația; ● verificarea și reglarea elementelor mecanice (amortizoare); ● curățarea, desprăfuirea elementelor sistemului de control acces; ● reparații cablaje defecte; ● verificarea integrității posturilor de apel interioare/exterioare

---