

---

## Reparatie hidroizolatie terase si protectie soclu imobil

I.D.: 103715247

---

Data publicarii	01.10.24	Coduri CPV	45261310-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 135.890,41 RON - 135.890,41 RON

---

Descriere: Reparatie hidroizolatie terasa sediu: 1) Etansare cu masticuri contur terase = 85 mp; 2) Montat guri de scurgere = 3 buc; 3) Pregatirea si amorsarea suprafetei = 550 mp; 4) Reparatii invelitori de acoperisuri prin peticire la flacara cu membrane Aries P3 = 30 mp; 5) Hidroizolatie cu membrane Termofuzibile VIRGO P 5 = 476 mp; 6) Hidroizolatie cu membrana lichida pensulabila = 74 mp; 7) Strat protectie hidroizolatie cu emulsie aluminizata anti UV si raze calorice = 550 mp; 8) Montat deflectoare de aer = 5 buc; 9) Revizuire , reparatii si rigidizare cu platband a Glafurilor si Copertinelor = 110 ml; 10) Revizie Glafuri si Copertine = 240 ml; 11) Izolare Jgheab cu membrana Auroadeziva . II.Reparatii lucrari de protectie soclu imobil : 1) Demontare placi pavaj = 72 mp; 2) Curatire si stivuire placi pavaj = 450 buc; 3) Repararea denivelarilor la pavaje din placi beton = 72 mp ; 4) Aplicat folie hidroizolanta Aries P5 la lucrari hidroizolatie fundatie = 72 mp; 5) Executat pavaj cu placi asezate pe strat de mortar de ciment = 72 m

---