
Verificare hidrant Gradinita cu Program Prelungit Doba

I.D.: 59175882

Data publicarii	23.07.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 486,00 RON - 486,00 RON

Descriere: Inlocuire sticla hidrant Teava refulare plastic jet + perdea protectoare Hidrantii de incendiu interiori se mentin permanent in stare de functionare. In acest sens, se verifica periodic (cel putin semestrial) de societati autorizate. Pretul de catalog este pentru o locatie. Valoarea ofertata este valabila pentru locatiile cu maxim 3 hidranti
