
REPARATIE INCUBATOR CU RACIRE MODEL ILW115 STD, NUMAR SERIE IW1SF141231, POL EKO

I.D.: 61198456

Data publicarii	20.09.21	Coduri CPV	50800000-3 50430000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 7.924,00 RON - 7.924,00 RON

Descriere: Filtru deshidrator buc 1 350.00 350.00 lei Teava si capilar de cupru buc 1 346.50 346.50 lei
Agent racire aprox. 500g buc 1 495.00 495.00 lei Aliaj sudura, gaze sudura buc 1 350.50
350.50 lei Manopera ore 8 240.00 1,920.00 lei Costuri de deplasare Bucuresti - Tecuci -
Bucuresti buc 1 500.00 500.00 lei
