
Servicii de reparatie chiller Clint

I.D.: 71263792

Data publicarii	15.07.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 360,46 RON - 360,46 RON

Descriere: Servicii de reparatie chiller Clint, cu inlocuirea urmatoarelor piese: acumulator 6V - 2buc conform oferta nr. 403/22.06.2022 Termen de executie: 2 zile de la comanda
