
REPARATIE AUTOSPECIALA DIN CADRUL ISU HUNEDOARA

I.D.: 79670892

Data publicarii 08.03.23

Coduri CPV

50110000-9

Pretul
estimativ: 1.040,34 RON - 1.040,34 RON

Descriere: Reparație suplimentară VW Transporter MAI33200, înlocuire kit de distribuție și pompă de apă.
