
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 44378620

Data publicarii	31.10.19	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 216,00 RON - 216,00 RON

Descriere: Operatiile efectuate pentru fiecare stingator în parte sunt: - Demontare stingator; - Verificare stare tehnica parti componente; - Înlocuire parti componente (când este cazul) - acestea se factureaza separat; - Verificarea recipientilor la presiune hidraulica; - Vopsire recipient (când este cazul); - Asamblarea componentelor; - Verificarea etanseitatii la stingatoarele de tip P si G; - Aplicarea etichetei si a sigiliului Piesele de schimb lipsa sau defecte nu sunt incluse in pret. mai putin
