

---

## **50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)**

I.D.: 53901644

---

Data publicarii	03.02.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 180,00 RON - 180,00 RON

---

Descriere: Servicii de verificare hidranti interiori : - verificare integritate elemente instalatii si hidranti ;  
- verificare robineti si vane ; - verificare accesorii si dotari ; - verificare presiune si debit.  
Pretul ofertat este /buc. hidrant, doar pentru serviciile de verificare. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al manoperei de inlocuire a acestora.  
Serviciile de verificare a hidrantilor se efectueaza numai in judetul Hunedoara.

---