
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER - "REFACERE 2 PODURI - POD MALAIESTII DE SUS"

I.D.: 70501587

Data publicarii	20.06.22	Coduri CPV	71520000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1,00 RON - 1,00 RON

Descriere: Servicii de dirigentie pentru: lucrari de drumuri - diriginte de santier autorizat pentru domeniul 3.2 - drumuri, poduri, tunele, piste de aviatie, transport pe cablu, de interes judetean, aparari de maluri constructii edilitare si de gospodarie comunala (alimentari cu apa si lucrari de canalizare) - domeniul 6 Tariful serviciului de dirigentie de santier reprezinta 1,00 % din valoarea fara TVA a lucrarilor.
