

Servicii de curatare a centralelor termice la subunitatile DSMS

I.D.: 87538816

Data publicarii	27.09.23	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.400,00 RON - 5.400,00 RON

Descriere: , • verificarea existenței unei table metalice cu dimensiunile minime de 70x50 cm (în cazul pardoselilor combustibile) în fața ușii focarului sobei (în cazul sobelor care funcționează cu combustibil solid); • verificarea existenței șibărelor și eliminarea lor - astuparea fantelor existente în canalele de racordare; • verificarea existenței ușilor focarului și cenușarului; • curățarea focarului și a cenușarului; • verificarea tirajului sobei NUMAI după curățarea focarului și a cenușarului și după închiderea tuturor geamurilor și ușilor. Verificarea se va face cu flacăra deschisă și hârtie sau fumigenă, numai după preîncălzirea focarului sobei. • asigurarea zonei de lucru cu folie protectoare, acolo unde situația o impune; • desfacerea dopurilor pentru curățare și curățarea interiorului canalelor, numai după inspectarea foto sau video-captură; • desfacerea capacului aflat deasupra sobei și curățarea canalelor de fum și a burlanului (racordul dintre sobă și coșul de fum), după caz; • curățarea canalelor de fum numai cu perii din plastic (polipropilenă), pentru prevenirea deteriorării cămășuielii interioare a sobei; • închiderea la loc a capacului sobei, în funcție de particularitățile acestuia și efectuarea probei de tiraj pentru verificarea funcționării sobei; • informarea beneficiarului cu privire la exploatarea optimă și în siguranță a sobei.
