
SERVICII DE REPARATIE STATIE DE POMPARE A APEI / INSTALATIE DE CLORINARE (INSTALATIE DOZARE CU HIPOC

I.D.: 59392945

Data publicarii 30.07.21 Coduri CPV 42993200-5 50000000-5

Pretul estimativ: 17.800,00 RON - 17.800,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Optimizare, reparatie doua pompe SP10-18/7,5KW si SP15-9/7,5KW, inlocuire piese defecte, reparatie instalatie electrica cu inlocuire echipamente defecte, programare si calibrare parametrii de functionare . Sunt incluse servicii de montaj, programare, calibrare, testare, punere in functiune sistem si transport ./ Instalatie de clorinare complet echipata cu pompa automata de dozare hipoclorit de sodiu (clor lichid) , auxiliare si ansambluri hidraulice . Sunt incluse serviciile de optimizare, montaj, punere in functiune, calibrare, testare, monitorizare si transport.
