

---

## Reparatii si inlocuiri trasee purja intermitenta cazan VAP 1000

I.D.: 100942849

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 02.08.24 | Coduri CPV | 45259300-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 19.580,00 RON - 19.580,00 RON

---

Descriere: Reparatii si inlocuiri trasee purja intermitenta cazan VAP 1000, constand in: □ Inlocuire tronson teava DN 40, fisurat pe traseul de golire cazan - 1 set. □ Inlocuire garnituri DN 40/PN16 la ventilele de purja intermitenta existente - 1 set. □ Inlocuire suruburi, prezoane strangere M16, la ventilele purja intermitenta existente - 1 set. □ Montare pereche de flanse DN15/PN40, pe traseu golire cazan, pentru realizarea demontabilitatii si posibilitatii de inlocuire a tronsoanelor corodate - 1 pereche. □ Montare pereche de flanse DN40/PN40, pe traseu golire cazan, pentru realizarea demontabilitatii si posibilitatii de inlocuire a tronsoanelor corodate - 1 pereche. □ Montare suporti conducta comuna golire cazane - 2 seturi

---