

## SERVICII DE REPARARE PENTRU HYUNDAI TUCSON HR09APY

I.D.: 45361798

Data publicarii 02.04.20 Coduri CPV 50112100-4

Pretul estimativ: 5.408,16 RON - 5.408,16 RON

Descriere: SERVICII DE REPARARE PENTRU HR09APY MANOPERA: REVIZIE MOTOR CU SCHIMB ULEI+FILTRE 4.2H X 88.24 LEI; REVIZIE FRANA+SUSPENSIE 6.8H X 88.24 LEI; LUCRARI ELECTRICE 3.5H X 88.24 LEI; DR FILTRU PARTICULE+TUB FLEXIBIL 5.2H X 88.24 LEI; CURATAT FILTRU PARTICULE PE BANC 4.5H X 88.24 LEI; REGLAT DIRECTIE 88.24 LEI ECOTAXA: 1.35 LEI PIESE: COMUTATOR 1BUC X 346.89 LEI; DISC AMB 3BUC X 7.16 LEI; SET PLACUTE FRANA SPATE 1BUC X 148.64 LEI; SET PLACUTE FRANA FATA 1BUC X 189.52 LEI; CASTROL EDGE TITANIUM FST LL 5W30 5L 1BUC X 355.96 LEI; DISC FRANA SPATE 2BUC X 220 LEI; BUCSA BRAT INFERIOR 2BUC X 35 LEI; BUCSA BATRA STABILIZATOR SPATE 2BUC X 25 LEI; FILTRU AER 1BUC X 72.21 LEI; FILTRU POLEN 2BUC X 60 LEI; FILTRU ULEI 1BUC X 32.84 LEI; FILTRU COMBUSTIBIL 1BUC X 201.61 LEI; SURUB DOVERSE 2BUC X 1.20 LEI; VASELINA TUB 1BUC X 50 LEI; TUB FLEXIBIL 1BUC X 110 LEI; BUCSA SUSPENSIE 2BUC X 29.41 LEI; BEX 12V 21 -5 W P 25-2 1BUC X 13.50 LEI; BECURI AUTO 2BUC X 60.20 LEI; ETRIER 1BUC X 342.32 LEI; BIELETA ANTIRULIU 3BUC X 133.80 LEI TOTAL SERVICII: 5408.16 LEI