

Reparatie pompa Sulzer 9,9 kw

I.D.: 35347536

Data
publicarii

17.04.19

Coduri CPV

50532100-4

Pretul
estimativ:

3.860,00 RON - 3.860,00 RON

Descriere: APROV PT INTRETINERE ST. POMPE Reparatia consta in rebobinare integrala si schimbarea rulmentilor, demontat si montat, inlocuire etansari tip presutupa , echilibrare si inlocuire ulei hidraulic.
