
Pompa Wilo 1,3 kw, Reparat pompa Wilo 2,2 kw

I.D.: 54848707

Data publicarii	04.03.21	Coduri CPV	50532100-4 50532400-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.285,00 RON - 3.285,00 RON

Descriere: Aprov.-ST.POMPE- nr.necesar 3213/17.02.2021Reparatia consta in rebobinare si inlocuire etansari mecanice. ,Pretul inlcude rebobinarea , inlocuirea rulmentilor, a a cartusului de etansare , uleiului, echilibrarea dinamica, garnituri.
