

Piese de schimb ptr. VW GOLF

I.D.: 36670549

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.211,75 RON - 4.211,75 RON

Descriere: Achiziția pieselor de schimb ptr. un autovehicul VW GOLF cu SS: WVVZZZ1KZ5P030980, dupa cum urmeaza: Încuietoare ușa dreapta (cod: 3D1837016AC) -1 buc.; Șurub (cod: N90817003) - 4 buc.; Inel etanșare (cod: 02F141143A) - 1 buc.; Coperta casa roata stânga (cod: 1K0805977B) -1 buc.; Coperta casa roata stânga față (cod: 1K0805911G) - 1 buc.; Protecție podea stânga (cod: 1K0825201M) - 1 buc.; Protecție podea dreapta (cod: 1K0825202AG) - 1 buc.; Burduf planetara cu element de montaj și vaselina (cod: 1K0498201A) - 2 buc.; Conducta aer (cod: 038103493AC) - 1 buc.; Țeava de legatura (cod: 1K0145832E) - 1 buc.; Radiator racirea aerului de alimentare (cod: 1K0145803S) - 1 buc.; Conducta presiune (cod:1K0145762CL) - 1 buc.; Traversa cu montura pentru radiator (cod: 1K0805588AA) - 1 buc.; Lager cauciuc-metal (cod: 1K0407182) - 2 buc.; Suport (cod: 1K0199231J) - 1 buc.; Suport (cod: 1K0199232J) - 1 buc.; Mecanism direcție complet echipat (cod: 1K1423055M) - 1 buc.; Lager cauciuc-metal (cod:K0505541D) - 2 buc.; Lagar de roata cu piese de montaj (cod: 1T059861B diametru 32mm) - 1 buc.; Veriga de cuplare (cod: 1K0505465K) - 2 buc.; Veriga de cuplare (cod: Q0411315A) - 2 buc.; Baterie de acumulatori 12V x 80 Ah (cod:000915105DG) - 1 buc. Garanție : - conform producătorului
