

---

## **servicii de reparatie tehnica pentru autovehiculul Dacia Duster**

I.D.: 69314749

---

Data publicarii	16.05.22	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.692,60 RON - 1.692,60 RON

---

Descriere: LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII DACIA DUSTER prin inlocuire de senzor abs,butuc roata,colectie rulment,bieleta directie stg,prezon ,etc.cu manopera inclusa conform deviz

---