

Reparatii cale rulare (pe grinzi de beton) poduri rulante sala masini bloc 4÷6 (270 ml sir A + 270 ml sir B)”

I.D.: 204574

Documente participare:

- DOCUMENTE SALA MASINI.rar.p7s
- FisaDate_No113174_AP.pdf

Data publicarii	17.09.13	Coduri CPV	50222000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.10.13	Pretul estimativ:	362.948,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Serviciul de reparare a cailor de rulare poduri rulante sala masini bloc 4 ÷ 6, presupune - înlocuire chituci din lemn uzati , înlocuire prezoane, saibe, piulite uzate, verificare strângeri prezoane neuzate, reglare paralelism cale de rulare, verificare, corectare ecartament si aducere la cotele din proiect, verificare, corectare planeitate si aducere la aceeaasi cota de nivel pe toata lungimea si au ca scop atât asigurarea infrastructurii necesare maririi duratei de viata a caii de rulare poduri 125 tf , prin aplicarea de solutii de consolidare cât si asigurarea mediului de lucru corespunzator cerintelor legale în vigoare.
