
Servicii de verificări si reparații butelii (tuburi, containere) clor

I.D.: 69108951

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	50514000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.392,00 RON - 2.392,00 RON

Descriere: Verificat, reparat si autorizat recipiente clor conform Normelor ISCIR = Prescriptii tehnice C5 si C12 din 2003., apartinand achizitorului : - tub de 50 kg Tarife fara TVA si fara costul materialelor si al pieselor necesare : - verificare 115 lei + reparatii 91 lei =max 206 lei/ buc. Pentru verificarile, reparatiile si piesele de schimb utilizate se vor prezenta documente doveditoare (deviz), certificate de calitate si garantie.
