

Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu

I.D.: 17369693

Data publicarii	31.01.17	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.02.17	Pretul estimativ:	1.638,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii de verificare, reparare si incarcare stingatoare de incendiu la Club Excelsior Bucuresti-Stirbei Voda, nr. 24, sector 2, Bucuresti- pentru urmatoarele tipuri de stingatoare: P6 - 27 buc, P50 - 3 buc, P10 - 1 buc, G6 - 10 buc, SM6-1 buc; la Centrul de pregatire si refacere a capacitatii de munca Paul Greceanu, nr. 38-pentru urmatoarele tipuri de stingatoare:P6-30 buc, P10-7 buc, G6-2 buc; la Excelsior Brasov-str. Matei Basarab, nr. 41-43- pentru urmatoarele tipuri de stingatoare: P6-28 buc, P10-5 buc, P50-2 buc, G5-1 buc si la Baza Turist Predeal-str.Petru Rares, nr. 4, jud. Brasov,pentru urmatoarele tipuri de stingatoare:P6-6 buc, G5-1 buc. Stingatoarele se vor ridica si se vor aduce la sediul unitatii. Verificarea stingatoarelor va fi efectuata de catre o singura firma autorizata. Prestarea solicitata se refera la manopera aferenta lucrarilor de verificare, reparare si incarcare fara a include si eventualele materiale. Firma care va efectua serviciile de verificare si reincarcare stingatoare de incendiu trebuie sa fie autorizata in acest sens de centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
