
reparatie uscator rufe marca WHIRPOOL

I.D.: 47544745

Data publicarii	23.06.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 370,00 RON - 370,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparatie uscator rufe marca Whirlpool prin inlocuire(SENZOR DE TEMPERATURA, EFECTUAT REPARATIE PE PLACA ELECTRONICA (PCB) RESCRIS MEMORIE EEPROM), din dotarea M.F PANCIU ,centrul aflat in subordinea DGASPC Vrancea. Pretul include constatare , piese, manopere si transport.Se acorda garantie 6 luni la piesele inlocuite si la serviciul efectuat.
