
Servicii verificare stingatoare - G2, G5, P6 si P50

I.D.: 97351746

Data publicarii	13.05.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 504,00 RON - 504,00 RON

Descriere: Servicii verificare stingatoare - G2, G5, P6 si P50. Serviciile de verificare, reparare si umplere a stingatoarelor vor consta in: - transportul stingatoarelor de la beneficiar la prestator si retur in maxim 10 zile de la comanda; - verificarea capacitatii de functionare (capacitatea de stingere in ansamblu, integritatea subansamblelor, greutate) si efectuarea de reparatii daca este necesar; - verificarea componentelor stingatoarelor din punct de vedere al functionalitatii (piese corodate, fisurate, descompletate); - înlocuirea pieselor defecte (corpuri de refulare, manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane, etc) dupa întocmirea unui deviz aprobat de Beneficiar; - verificarea aspectului exterior si interior, curatarea si reprotectarea adecvata stingatoarelor care necesită această operațiune; - verificarea stării calitative a substanțelor de stingere și încărcarea cu agent de stingere corespunzator; - verificarea la etanșeitate a recipientului stingătorului; - inscripționare, etichetare corespunzătoare.
