
Pachet Verificare, calibrare si reinitializare PAC 6000

I.D.: 92841090

Data publicarii	31.01.24	Coduri CPV	38400000-9 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 2.198,75 RON - 2.198,75 RON

Descriere: Pachet Verificare, calibrare si reinitializare PAC 6000 - Pachet Verificare, calibrare si reinitializare PAC 6000 - 399 lei (optional daca este cazul - inlocuire baterie PAC - 43.25 lei - numar referinta 8326856) Persoana de contact: Cristian Matei - 0723.174.419 cristian.matei@draeger.com Pretul de 439,75 fata tva este cu inlocuire baterie, conform oferta de pret.
