
REPARATIE RICOH 3110 TIMIS

I.D.: 54586861

Data publicarii	24.02.21	Coduri CPV	50323200-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 310,00 RON - 310,00 RON

Descriere: 69/17.02.2021(RAR Timis) REPARATIE RICOH 3110 TIMIS Operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuieste ansamblu pinioane
