

Verificare retea hidranti

I.D.: 87790154

Data publicarii	04.10.23	Coduri CPV	50413200-5 79900000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 280,00 RON - 280,00 RON

Descriere: Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori si exteriori-
semestrială Se vor efectua: Verificarea integrității furtunului (s-a urmărit ca furtunul să nu prezinte scurgeri, deformări, distrugerii, crăpături, pe întreaga lungime); Verificarea stării dispozitivelor de fixare (dacă acestea sunt solide și nedeteriorate); Măsurarea debitului de apă și a presiunii (dacă acesta este continuu și suficient); Verificarea sistemului de derulare dacă funcționează ușor; Verificarea funcționalității corespunzătoare a țevii de refulare; Verificarea vizuală a existenței tuturor subansamblelor (furtun, țeavă, robinet, cheie) și integritatea cutiei; Verificarea existenței marcajului de informare a locației și poziționării hidrantului interior și a existenței lămpilor de urgență marcate cu „HIDRANT” (dacă este cazul), conform Normativului I 7, art. 7.23.11.1.1.1; Verificarea funcționabilității robinetelor de hidrant și a modului de manevrare; Alimentarea cu apă. Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, se vor efectua următoarele operațiuni: a) Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție; b) Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; c) Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților; d) Verificarea funcționabilită
