
Servicii reparații uscator rufe din cadrul CSS BUCIUM

I.D.: 88098852

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	50000000-5 50530000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Servicii reparații uscator rufe ELECTROLUX din cadrul CSS BUCIUM inclusiv inlocuire piese schimb cf referat aprobat 37181/02.10.2023 si fisei 146/19.09.2023 si prev contract de servicii incheiat cu SC FRIGERO SERVICE SRL
