
Reparare imprimanta Brother

I.D.: 52959064

Data publicarii	23.12.20	Coduri CPV	50313100-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 190,00 RON - 190,00 RON

Descriere: Reparare placa de alimentare imprimanta Brother L5500 Diagnoza, reparare placa de alimentare - inlocuire condensatori, sigurante, varistori, diode, C.I., verificare, punere in functiune SOCIETATE NEPLATITOARE DE TVA
