

---

## Reparat masina de spalat Beko

I.D.: 58951721

---

Data publicarii	15.07.21	Coduri CPV	50530000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

---

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat ,marca BEKO, prin inlocuirea : electropompa si rezistenta din dotarea CRPV Odobesti, centrul din subordinea DGASPC Vrancea. Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata

---