

## Serviciu de reparație la autovehiculul Volkswagen Transporter cu nr. de înmatriculare A-10208

I.D.: 79629809

---

Data publicarii	06.03.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	6.635,88 RON - 6.635,88 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Serviciu de reparație la autovehiculul Volkswagen Transporter cu nr. de înmatriculare A-10208, serie șasiu WV2ZZZ7HZ8H038479 - înlocuire bucși casetă direcție cu joc pivot inferior stânga + dreapta, burduf planetară partea CV stânga + dreapta (spate); înlocuirea la puntea spate bucșilor de basculă- 2 buc (cu joc exagerat), arcuri elicoidale - 2 buc. rupte, bieleta susținere; - alte reperi neidentificate la constatarea vizuală

MATERIALE VW PIVOT BRAT INF FATA - 201.68 VASELINA - 37.81 VW BUCSA BRAT SPATE - 84.04 VW BUCSA BRAT SPATE - 84.04 VW SET SURUB DIRECTIE - 218.48 VW AMORTIZOR FATA - 789.94 VW AMORTIZOR SPATE - 522.34 SPRAY DEGRIPANT - 36.40 VW BIELETA ANTIRULIU - 79.36 VW BUCSA BRAT FATA - 64.54 VW BUCSA BRAT FATA - 62.20 FREON - 115.71 VW BUCSA CASETA DIRECTIE - 201.68 VW BURDUF PLANETARA LA CUTIE - 159.66 TOTAL MATERIALE : 2657.88 LEI FARA TVA TOTAL MANOPERA:- 34 h x 117 lei = 3978 LEI FARA TVA TOTAL MATERIALE+MANOPERA = 6635.88 LEI FARA TVA TVA 19% = 1260.81 LEI TOTAL CU TVA = 7896.69 LEI

---