
Servicii de Reparatie ecograf doppler color ULTRASONIX

I.D.: 92412437

Data publicarii	23.01.24	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: Servicii de Reparatie ecograf doppler color ULTRASONIX SONIX OP Serie OP1.3-1006.0208
Caracteristici: Pretul include: RESCRIS SISTEM OPERARE SI ULTRASUNETE , DEVIRUSARE, DEFRAGMENTARE PARTITII, REPARAT ERORI LOGICE HDD - probe functionale in vederea evaluarii starii de buna functionare, - curatarea interna si externa a aparatului si a contactelor, - verificarea electrosecuritatii si a factorilor externi care influenteaza buna functionare a aparatului (tensiunea de alimentare, impamantarea, temperatura, umiditatea)
