
Servicii de reparare și întreținere microbuz școlar

I.D.: 56056629

Data publicării 14.04.21

Coduri CPV

50100000-6

Pretul
estimativ: 294,12 RON - 294,12 RON

Descriere: Înlocuit cablu de la senzor la tahograf pentru microbuzul școlar cu nr de înmatriculare SJ-04-SNB.
